

# MOCOWANIE OSI OBROTU

sklejka 12 mm - dwie sztuki na jedno mocowanie  
Razem potrzeba 4 komplety po 2 sklejone sztuki

